



1. Uvod

Integrator može da radi samo pri uslovima koji su dati u ovom priručniku, i koji su navedeni na natpisnoj ploči. U slučaju nepridržavanja ovih uputstava proizvodjač ne snosi nikakvu odgovornost. Proizvodjač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju neadekvatne instalacije. Nalepnica Sontex se ne sme skidati ili ošteti, ili skidati neovlašćena osoba. Proizvodjač ne snosi nikavu odgovornost za kalibraciju relevantne podatke ako je nalepnica Sontex skinuta ili na neki način oštećena. U slučaju da se koristi više mernih jedinica potrebno je izabrati odgovarajući tip i-ili način i tip montaže.

2. Pre instalacije

- Impulsna vrednost na meraču protoka i integratoru moraju se podudarati, proveriti na natpisnim pločama.
- Dozvoljeni temperaturni opseg za integrator izmedju 5oC i 55oC.
- Treba obratiti pažnju na projekat za ugradnju
- Očitljivost integratora mora biti adekvatna i montirana na odgovarajući način

3. Za instalaciju

- Integrator je parametrizovan kao standardni i postavlja se u povratni vod, u slučaju da je potrebno postaviti u polazni vod obratiti se distributeru (Ekoterm).
- Sva ožičenja moraju biti najmanje udaljena od 30cm od kablova višeg napona ili frekvencije.
- Ugradnja mora biti udaljena od vodova za hladjenje
- Onemogućiti da se kondenzat kaplja po instrumentu
- U slučaju povećane vibracije na cevovodu potrebno je odvojena montaža integratora po mogućству na neki nevibrirajući zid.
- Ako je potrebno proveriti ravan deo cevovoda, da li je ugradjen.
- Proveriti strelicu da bude u istom smeru toka protoka fluida.
- Zračenje toplotne energije takodje treba izbegavati.(Izolovati izvor toplote)
- Protokmetar potrebno je montirati izmedju 2 zaporna ventila.
- Za merenje medija kao što je mešavina vode i glikola poželjno je koristiti statički princip merenja.
- Pre instalacije obavezno ispirati cevovod.
- Pre puštanja u rad starati se da se cevovodni sistem sa meračem protoka bude odvazdušen.
- Koristiti samo nove zaptivke
- Proveriti da li ima curenja na zaptivkama
- Zaštitu od groma se ne može osigurati, to treba da bude na kućnoj instalaciji.

4. Kombinovani merač totplote

Svaki merni element se sastoji od

- Merača protoka
- Integratora
- i temperaturnih senzora


Impulsna vrednost na integratoru i protokometru moraju da se poklapaju kao i vrednosti za temperaturni senzor.

5. Priključna letva

Za povezivanje ulaza i izlaza na integrator potrebno je skinuti gornji deo integratora:

| Priključna letva | Tip priključka |
|------------------|---|
| 1,2 | 2 žično priključivanje viša temperatura |
| 1,2 i 5,6 | 4 žično viša temperatura |
| 3,4 | 2 žično priključivanje niža temperatura |
| 3,4 i 7,8 | 4 žično niža temperatura |
| 10 | (+) impulsni ulaz sa merača protoka |
| 11 | (-) impulsni ulaz sa merača protoka |
| 9 | Napajanje za merač protoka |
| 50 | (+) impulsni ulaz, dodatni ulaz 1 |
| 51 | (-) impulsni ulaz, dodatni ulaz 1 |
| 52 | (+) impulsni ulaz, dodatni ulaz 2 |
| 53 | (-) impulsni ulaz, dodatni ulaz 2 |
| 16 | (+) Open collector izlaz 1 |
| 17 | (-) Open collector izlaz 1+2 |
| 18 | (+) Open collector izlaz 2 |
| 60 | M bus - opciono |
| 61 | M bus – opciono |

Napomena: Svi oklopljeni kablovi moraju se vezati na letvu, oblik arkade.



6. Moduli napajanja

Napajanje je povezano sa utikačem na glavnu ploču.

7. Mrežno napajanje

Sa strane mreže potrebno je osigurati sa osiguračemo od 6A. Mrežni moduli su snabdevani back ups baterijom. U slučaju nestanka mrežnog napona, uređaj radi u modu za čuvanje energije. Merenje je osigurano a mogućnost komunikacije je onemogućeno. Fabrički svi mrežni moduli su sa postavljenim mostom za čuvanje energije, koji je aktivan.



8. Električno povezivanje

Postavljanje mrežnog modula može da izvrši samo osoba sa odgovarajućom spremom, sve u skladu sa lokalnim i nacionalnim standardima.

9. Backup baterija za datum i merenje

Gornji deo je opremljen sa posebnom dugmaston baterijom za datum i vreme i za LCD displej, ako je integrator odvojen. U ovom slučaju se nalazi vreme u minutima koja označava otvorenost kućišta.

Ovakav način rada osigurava rad od 3 nedelje.(Ne koristiti).

Napomena: U slučaju netanka el energije u donjem delu, gornji deo se prazni trenutno. Ako se skladišti na duži rok back up baterija mora biti deaktivirana.

Ako se integrator skladišti na duži rok back up baterija je neaktivna. Na zahtev plastični film se može montirati u fabrici, za slučaj da se baterija zaštiti od prevremenog pražnjenja.

10. Mere opreza

Integrator je pravljen i testiran prema EN61010, i napustio je fabriku i izuzetno dobrim tehničkim uslovima. Da bi se sačuvalo ovaj status korisnik mora da se pridržava uputstava napisanim u ovom uputstvu. Obratiti pažnju da prilikom otvaranja kućišta terminali su pod naponom, i odstranjivanje i dodavanje delova mora da izviši osoba koja je obučen za taj rad. U slučaju da je kućište ili kablovi oštećeni mora se isključiti i onemogućiti ponovno priključivanje (240Vac). Uopšteno treba izbegavati

montažu na takvim delovima gde se akumulira toplota jer se stime skraćuje vek rada, baterije i elektronike.

Montaža i rukovanje sa elementom mora biti nežna jer se radi o plastičnim delovima koji se lako lome. Za čišćenje koristiti samo mokru krpu i obrisati instrument. Izbegavati pričvršćivanje kablova na instalaciju cevovoda.

11. Funkcionalni test


Posle otvaranja proveriti zaptivenost sad već zatvorenog kućišta. Uzastopnim pritiskivanjem na narandžasto dugme mogu se očitati vrednosti: protok, snaga, temperature itd. (*) Zvezdica obeležava da je uspostavljena veza sa meračem protoka. Pritiskivanjem na taster moguće je očitati trenutni protok radi podešavanje protoka od strane nadležnih ljudi iz toplane. Za potpuniju analizu poželjno je to uraditi sa optičkim čitačem i odgovarajućim softverom.

12. Montaža temperturnih senzora


Potrebno je upariti senzore (fabrički se isporučuju takvi) i proveriti da li natpisi na njima i na integratoru su identični (npr. Pt500). Samo se upareni mogu koristiti, zabranjeno je skraćivanje ili produživanje istih. Za kablove duže od 2m preporučuje se oklopljeni kabel, sa uparenim temp. elementima. Temp senzori sa uranjajućom čaurom treba da su instalirani do geometrijske sredine proprčnog preseka cevi (u centar strujanja fluida), i moraju biti pričvršćeni. Za kablove nejednake dužine ili dužih od 6m potrebno je koristiti 4-žične kablove. Mogu se postaviti u zaštitne čaure ili same direktno u medij.

| DN15, 20, 25 | \leq DN 50 | \leq DN 50 | \leq DN 65 - 250 |
|---|--|--|---|
| U T komad Temp senzor okomit na strujanje i postavljen u centar | u koleno Temp senzor u osi strujanja i postavljen u centar | u 45 stepeni element Temp senzor 45 stepeni na strujanje i postavljen u centar | Temp senzor okomit na strujanje i postavljen u centar izdignuta varijanta |

Temp senzori za aplikacije klimatizacije



Izolacija sme da ide samo do oboda čaura.



Temp senzor se ne sme izolovati sa izolacijom cevi.

13. Poruke o greškama

Prilikom javljanja grešaka pojavljuje se Err znak na LCD dipleju i broj greške. Ako ima više grešaka brojevi se sabiraju.

| | |
|---------|--|
| Err1 | Polazni senzor u prekidu ili u kratkoj vezi |
| Err2 | Povratni senzor je u prekidu ili kratkoj vezi |
| !! | Mesta temperaturnih senzora su pomešana, temperatura u povratnoj grani je veća nego u polaznoj grani |
| Err4 | Protok je previsok |
| Err8 | Greška EEPROM-a u donjem delu (aktivan posle drugog javljanja greške) |
| Err16 | Greška EEPROM-a u mernom (gornjem) delu (aktivan posle drugog javljanja greške) |
| Err32 | Greška u konfiguraciji, EEPROM u mernom i kalibracionom delu |
| Err64 | Greška u konfiguraciji, EEPROM u donjem - baznom delu |
| Err128 | Unutrašnji kvar elektronike, vratiti proizvodjaču |
| Err256 | Pad ili nedostatak mrežnog napona (Mrežno ili Bus napajanje) |
| Err512 | Pokvaren komunikacioni modul na mestu 1 |
| Err1024 | Pokvaren komunikacioni modul na mestu 2 |
| Err2048 | Greška ulaznog impulsa dodatnog merača A1 |
| Err4096 | Greška ulaznog impulsa dodatnog merača A2 |
| Err8192 | Unutrašnji kvar elektronike, vratiti proizvodjaču |

Ako je greška bila prisutna više od jednog sata, ona će biti registrovana, sa datumom i vremenom (početak) i trajanjem (u minutima). Ako je trajanje greške bilo kraće od jednog sata onda se ono ne evidentira, i automatski se briše.

Dvostruki indikator temperature !! se pojavljuje kod akumulisane energije na glavnom meniju kad:
 -Temperaturni senzori su zamenjeni ⇒ ova greška se javlja u mnogim instalacijama tokom letnjeg perioda
 - Temperatura u povratnom vodu je viša nego u polaznom vodu.

Ova poruka o grešci se automatski briše sa LCD displeja nakon 60 sekundi od nestanka greške.

14. Opcione komunikacijske mogućnosti

U integrator je moguće postaviti do dva modula za razne komunikacije. Komunikacijski moduli se mogu naknadno ugraditi bez oštećenja žiga o baždarenju. Opcioni moduli nemaju uticaja na metrološki deo koji je smešen u gornjem poklopcu. Posle instalacije modula najkasnije za 10 sekundi, integrator prepozna modul i on je funkcionalno spreman za rad. Prilikom postavljanja opcionih modula pročitati uputstvo koji se isporučuje uz modul.

15. Parametrizacija

Prilikom postavljanje mostića na mesto JP1 na donjem delu integratora, ulazi se u mod testiranja i parametriranja. Pomoću dva tastera moguće je posediti vreme i datum, korisnički broj, i M-bus primay address. U parametarskom modu potrošnja električne energije je mnogo veća, i zbog toga je potrebno skidanje mostića u redovnoj eksploataciji.

16. Displej

Integrator ima sledeći raspored menija:

- Favoriti meni (ako je aktiviran)
- Glavni meni (podaci za obračun)
- Postavljeni dani
- Mesečne vrednosti
- Srednje vrednosti
- Maksimalne vrednosti
- Konfiguracija
- Servis

Prikazivanje na displeju se mogu po želju da menjati. Po želji se mogu i zabraniti opsezi prikazivanja i redosled prikaza.

LCD-kontrola i korišćenje


 Sa tasterom strelice moguće je odabir menija u nizu, ili pozicije unutar menija. U modu testiranja ili verifikacije moguće je povećavati brojeve od 0...9.


 Sa tasterom enter moguće izabrati željeni meni ili pozicija.



Kad je taster enter pritisnut možemo pritisnuti taster strelicu (kod svake pozicije i/ili meniju) za vraćanje u prethodni nivo menija ili istovremenom pritiskom enter tastera i strelice se vraća na prethodni meni.


Posle 3 minuta LCD pokazivač integratora se vraća u glavni meni


17. LCD display





Osrednjene vrednosti
Average values

Maksimalne vrednosti
Maximum values






Tehnička podrška

Za tehničku podršku zvati EKO-TERM ili Sontex direktno.

Hotline Eko-term:

info@eko-term.co.rs

+381 (0)24 812 445

Hotline Sontex:

sontex@sontex.ch

+41 32 488 30 04

Tehničke promene su moguće bez prethodne najave

CE

Deklaracija o konformnosti
Declaration of conformity

Detaljana deklaracija o konformnosti se može naći na internet stranici i skinuti sa www.sontex.ch/
The detailed declaration of conformity can be found and downloaded on our homepage www.sontex.ch/